كار ترست
Car Trust

28/08/2025 03:00 am
Report id: PPI-12-19066-7211
Contact: T. 9200 33331
Follow us on
@CARTRUSTKSA

Download Car Trust App
حمل تطبيق كار ترست
DOWNLOAD FROM APPLE APP STORE
DOWNLOAD FROM GOOGLE PLAY STORE

Drive Confident

Car Trust Inspection Report تقرير فحص كار ترست

Summary Report تقرير ملخص

Vehicle Details معلومات المركبة

Vehicle VIN: رقم الهيكل LJD5AA1D2R0134112	Color: اللون Grey	Make: الشركة المصنعة KIA
Model: الطراز Seltos	Year: السنة 2024	Trim: إصدار المركبة 1.5L LX
Serial Number: الرقم التسلسلي 0000000000	Mileage from Car Trust: قراءة العداد (كارترست) 22888 km	

0-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100

0 9 4

Car Trust Score مجموع النقاط

Car Trust comment on mileage ملاحظات كارترست على العداد

Mileage seem consistent

Visual Inspection الفحص البصري

Back-الخلف: Scratch - خدش في الطلاء, Dent - نقر في الطلاء	Roof-السقف: Dent - نقر في الطلاء, Scratch - خدش في الطلاء
Right Side-الجهة اليمين: No Defect - لا توجد ملاحظات	Front-الأمام: No Defect - لا توجد ملاحظات
Left Side-الجهة اليسار: Dent - نقر في الطلاء	



Vehicle Information -معلومات المركبة Go to section for more details-اذهب الى القسم المحدد للإطلاع أكثر	Exterior -خارجية المركبة No remarks - لا توجد ملاحظات
Underhood -تحت غطاء المحرك No remarks - لا توجد ملاحظات	Lights, Switches & Accessories -الأضواء والمفاتيح والإكسسوارات Go to section for more details-اذهب الى القسم المحدد للإطلاع أكثر
Interior -داخلية المركبة No remarks - لا توجد ملاحظات	Wheels & Tires -العجلات والإطارات No remarks - لا توجد ملاحظات
Road Test -إختبار القيادة No remarks - لا توجد ملاحظات	

indicates at least one item failed from this category
علامة تعني ان عنصرا واحدا على الأقل لم ينجح في هذا القسم

Legend معاني الألوان
Color Fading - تلاشي اللون | Crack - كسر | Scratch - خدش | Dent - نقر في الطلاء | Hole - ثقب | Hail - برَد

0 risks observed. click here to view issues - 0
نقاط عالية الخطورة تم ملاحظتها. اضغط هنا للإطلاع

Service Provider مقدم الخدمة

Service Provider: مقدم الخدمة Car Trust VIP Service	Technician ID: مقدم الخدمة 19066
Branch: فرع Car Trust VIP Service - Jeddah جدة - المتنقلة	City: مدينة Jeddah جدة

هذه المركبة مؤهلة للإعتماد
(الإعتماد يمنح المركبة ضمان على بعض أجزاء المركبة)
This car is eligible for certification
(Certification provides warranty on major components)

نعم YES | لا NO | نعم مع بعض التعديلات YES WITH REPAIRS

Remarks based on results

Car Trust Accreditations اعتمادات كار ترست

Computer Fault Messages

نتيجة فحص الكمبيوتر

Congratulations. No Computer Fault Messages Found in this vehicle

Visual Inspection



High Risk Point

نقاط عالية الخطورة

No Risk Found

Vehicle Cleanliness Rating

تقييم نظافة المركبة

4.51/5.0

Excellent

ممتاز

Interior	Exterior	Additional Items
الداخلية	الخارجية	عوامل اضافية
4.75/5.0	4.13/5.0	4.25/5.0

Interior / الداخلية

Seat condition & stains حالة المقاعد والبقع	5	Carpet & mats الفرش والأرضيات	3.5
Roof liner سقف الداخلية	5	Odor inside cabin الرائحة داخل المركبة	5
Dashboard & controls مقود التحكم والواجهة الداخلية (الطبلون)	5	Trunk cleanliness نظافة صندوق الأمتعة	5

Exterior / الخارجية

Body panel cleanliness نظافة الجسم الخارجي	5	Glass & mirrors جميع جهات الفزاز والمرايات	5
Wheels & rims العجلات والجنوط	1.5	Undercarriage أسفل المركبة	5

Additional Items / عوامل اضافية

Engine bay cleanliness نظافة منطقة المحرك	5	Personal items present وجود امتعة شخصية	3.5

Assessment Methodology / منهجية التقييم

Our cleanliness assessment uses a comprehensive 12-parameter system with scientifically weighted categories. Each parameter is evaluated on a proven scale where 5.0 represents excellent condition.

يستخدم تقييم النظافة لدينا نظاماً شاملاً من 12 معياراً مع فئات مرجحة علمياً. يتم تقييم كل معيار على مقياس مثبت حيث 5.0 يمثل حالة ممتازة.

Vehicle Information (معلومات المركبة)

1. Odometer Reading -(قراءة العداد)

Result: Pass ✔

Comment(s): Odometer - قراءة العداد

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

---

2. VIN Number Plate -(رقم الشاصيه)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

3. Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء)

Result: Pass ✔

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Coating Thickness Reading Sheet - اضغط على الصورة للتصفح

Recommendation: NA

---

4. Odometer Unit -(وحدة قياس العداد)

Result: Pass ✔

Comment(s): Kilometers - كيلومتر

Feedback: Odometer Unit (Km) Compatible with Saudi Standards - وحدة قياس العداد مطابقة للمواصفات السعودية

Recommendation: NA

---

5. Front Left Fender Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء للرفرف الأمامي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

---

6. Front Left Door Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء للباب الأمامي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

7. Rear Left Door Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء للباب الخلفي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

8. Rear Left Fender Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء للرفرف الخلفي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

9. Trunk Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء لصندوق الأمتعة الخلفي)

Result: Pass ✔

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

10. Rear Right Fender Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء للرفرف الخلفي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

11. Rear Right Door Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء للباب الخلفي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

12. Front Right Door Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء للباب الأمامي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

13. Front Right Fender Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء للرفرف الأمامي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

14. Hood Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء لغطاء المحرك)

Result: Pass ✔

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA



15. Roof Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء للسقف)

Result: Pass ✔

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA



16. Front Bumper Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء للصدام الأمامي)

Result: Pass ✔

Comment(s): There Isnt Difference In Coating Thickness - لا يوجد اختلاف في سماكة الطلاء

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

17. Rear Bumper Coating Thickness Readings -(قراءات سماكة الطلاء للصدام الخلفي)

Result: Pass ✔

Comment(s): There Isnt Difference In Coating Thickness - لا يوجد اختلاف في سماكة الطلاء

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

18. Engine ECU Diagnostic -(فحص كمبيوتر المحرك)

Congratulations. No Computer Fault Messages Found!

19. Transmission ECU Diagnostic -(فحص كمبيوتر ناقل الحركة)

Congratulations. No Computer Fault Messages Found!

20. Airbag ECU Diagnostic -(فحص كمبيوتر وسادات الهواء)

Congratulations. No Computer Fault Messages Found!

21. Remote Key -(ريموت المفتاح)

Result: Pass ✔

Comment(s): Remote Key Functioning from minimum 3 meters - ريموت المفتاح يعمل عن مسافة 3 متر على الأقل

Feedback: Remote Key Battery is Good - بطارية ريموت المفتاح جيدة

Recommendation: NA

---

22. Spare Keys -(المفاتيح الإضافية للمركبة)

Result: (النتيجه) : Fail ✘

Feedback: (ملاحظات) : Only (1) Key Available - يوجد مفتاح (1) فقط

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

Exterior

(خارجية المركبة)

1. Front Bumper -(الصدام الأمامي)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

2. Hood Releases / Lock Properly -(قفل غطاء المحرك)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Hood Lock in Good Condition - قفل غطاء المحرك سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

3. Windshield Glass -(الزجاج الأمامي)

Result: Pass ✔

Comment(s): Glass is Clear - الزجاج سليم

Feedback: Windshield Glass

Recommendation: NA

---

4. Side & Rear Glass -(الزجاج الجانبي والخلفي)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Side & Rear Glass in Good Condition - حالة الزجاج الجانبي والخلفي سليمة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

5. Door Hinges -(مفصلات الأبواب)

Result: (النتيجة) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Door Hinges are in Good Condition - مفصلات الأبواب سليمة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

6. Driver Door Lining -(ديكور باب السائق)

Result: Pass ✔

Comment(s): Excellent - ممتاز,Excellent - ممتاز

Feedback: Door Lining in Good Condition - ديكور باب السائق بحالة جيدة

Recommendation: NA

---

7. Passenger Rear Left Door Lining -(ديكور باب الراكب الخلفي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): Good - ممتاز

Feedback: Door Lining in Good Condition - ديكور الباب بحالة جيدة

Recommendation: NA

---

8. Passenger Door Lining -(ديكور باب الراكب)

Result: Pass ✔

Comment(s): Excellent - ممتاز

Feedback: Door Lining in Good Condition - ديكور الباب بحالة جيدة

Recommendation: NA

---

9. Passenger Rear Right Door Lining -(ديكور باب الراكب الخلفي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): Good - ممتاز

Feedback: Door Lining in Good Condition - ديكور الباب بحالة جيدة

Recommendation: NA

---

10. Electrical Trunk -(نظام شنطة الأمتعة الكهربائي)

Result: (النتيجة) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Electrical Trunk Operates Normally - نظام شنطة الأمتعة الكهربائي يعمل بشكل طبيعي

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

11. Gas Cap Mechanism -(غطاء خزان الوقود)

Result: (النتيجة) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Gas Cap Operates Normally - غطاء خزان الوقود يعمل بشكل طبيعي

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

12. Rear Bumper -(الصدام الخلفي)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

13. Rear Windshield Inserts -(جلود المساحات الخلفية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Rear Windshield Inserts are in Good Condition - جلود المساحات الخلفية بحالة جيدة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

14. Daylights -(أضواء النهار)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Daylight Operated Normally - أضواء النهار تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

15. Headlights -(الأضواء الأمامية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Headlights Operates Normally - الأضواء الأمامية تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

16. Headlights High Beam -((الأضواءالأمامية (الضوء العالي))

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : High Beam Operated Normally - الضوء العالي يعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

17. Fog Lights Front -(أضواء الضباب الأمامية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Fog Lights Front Operates Normally - أضواء الضباب الأمامية تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

18. Tail Lights -(الأضواء الخلفية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Tail Lights Operates Normally - الأضواء الخلفية تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

19. Turn Signal Lights (LEFT) (RIGHT) -(إشارات الإلتفاف)

Result: Pass ✔

Comment(s): Yes - نعم

Feedback: Turn Signals Operates Normally - إشارات الإلتفاف تعمل بشكل سليم

Recommendation: NA

---

20. Fog Lights Rear -(أضواء الضباب الخلفية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Fog Lights Rear Operates Normally - أضواء الضباب الخلفية تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

21. Brake Lights -(إضاءة الفرامل)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Brake Lights Operates Normally - إضاءة الفرامل تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

22. Anti Theft System -(نظام الحماية من السرقة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Anti Theft System Operates Normally - نظام الحماية من السرقة يعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

23. Protective Paint Film (PPF) -(فيلم حماية الطلاء)

Result: Pass ✔

Comment(s): Nothing - لا يوجد

Feedback: PPF Available - يوجد فيلم حماية الطلاء أو تم التلميع مؤخرا

Recommendation: NA

Underhood

(تحت غطاء المحرك)

1. Engine Sound -(صوت المحرك)

Result: Pass ✔

Comment(s): Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد

Feedback: Engine Sound Healthy - صوت المحرك طبيعي

Recommendation: NA

---

2. Engine Compartment Visual Check -(الفحص البصري تحت غطاء المحرك)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : No Missing Components - لا توجد قطع أو مكونات مفقودة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

3. Coolant Level -((مستوى سائل الرديتر (نظام التبريد))

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Coolant Level OK - مستوى سائل الرديتر مناسب

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

4. Battery Life -(عمر البطارية)

Result: Pass ✔

Comment(s): Above 80% أكثر من

Feedback: Battery Life is more than 50% - متبقي أكثر من 50% من عمر البطارية

Recommendation: NA

---

5. Alternator Test -(فحص الدينمو)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Alternator Test Result Between 13.5 & 14.5 Volts - نتيجة إختبار الدينمو بين 13.5 و 14.5 فولت

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

6. Engine Smoke -(دخان من المحرك)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : No Engine Smoke - لا يوجد دخان من المحرك

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

7. Engine Oil Level -(مستوى زيت المحرك)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Oil Level OK - مستوى زيت المحرك مناسب

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

8. Engine Oil Quality -(جودة زيت المحرك)

Result: Pass ✔

Comment(s): Excellent - ممتاز

Feedback: Engine Oil Quality OK - جودة زيت المحرك مناسبة

Recommendation: NA

---

9. Brake Fluid Quality -(جودة زيت الفرامل)

Result: Pass ✔

Comment(s): Brake Fluid Quality Is Ok - جودة زيت الفرامل مناسبة

Feedback: Brake Fluid Quality

Recommendation: NA

---

10. Radiator Fluid Leaks -(تهريب سائل الراديتير)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : No Fluid Leak

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

11. Engine Fluid Leaks -(تهريب سائل المكينة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : No Oil Leak - لا يوجد تهريب

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

12. Gearbox Fluid Leaks -(تهريب سائل ناقل الحركة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : No Fluid Leak

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

13. Power Steering Fluid Leak -(تهريب سوائل من الدريكسون)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : No Oil Leak

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA



14. Handbrake Operation -(فرامل اليد)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Handbrake Operates Normally - فرامل اليد تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA



15. Front Right Control Arm -(المقص الأمامي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): Good - مقبولة

Feedback: Control Arm Rubbers in Good Condition - جلود المقص سليمة

Recommendation: NA

---

16. Front Right Tie Rod -(الذراع الأمامي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): Good - مقبولة

Feedback: Tie Rod in Good Condition - الذراع بحالة سليمة

Recommendation: NA



17. Front Right Shock absorber oil leakage -(المساعد الأمامي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): No oil leakage - لا يوجد تهريب زيت

Feedback: No Shock absorber Oil Leak - لا يوجد تهريب زيت من المساعد

Recommendation: NA



18. Front Drive Shaft/Right Leake -(تهريب سائل العكس الأيمن الأمامي)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : No Fluid Leak

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

19. Front left Shock absorber oil leakage -(المساعد الأمامي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): No oil leakage - لا يوجد تهريب زيت

Feedback: No Shock absorber Oil Leak - لا يوجد تهريب زيت من المساعد

Recommendation: NA

20. Front Left Control Arm -(المقص الأمامي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): Good - مقبولة

Feedback: Control Arm Rubbers in Good Condition - جلود المقص سليمة

Recommendation: NA



21. Front Left Tie Rod -(الذراع الأمامي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): Good - مقبولة

Feedback: Tie Rod in Good Condition - الذراع بحالة سليمة

Recommendation: NA

22. Front Drive Shaft/Left Leake -(تهريب سائل العكس الأيسر الأمامي)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : No Fluid Leak

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

23. Front Subfarme -(الكمر الأمامي)

Result: Pass ✔

Comment(s): Good - ممتاز

Feedback: Front Subframe is in good condition - الكمر الأمامي بحالة جيدة

Recommendation: NA

---

24. Rear Subfarme -(الكمر الخلفي)

Result: Pass ✔

Comment(s): Good - ممتاز

Feedback: Rear Subframe is in good condition - الكمر الخلفي بحالة جيدة

Recommendation: NA

---

25. Exhaust System -(نظام العادم)

Result: Pass ✔

Comment(s): Normal - لا توجد ملاحظات

Feedback: Exhaust System in Good Condition - نظام العادم سليم

Recommendation: NA

---

26. Fuel system leakage -(تهريب في منظومة الوقود)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Fuel system is OK - منظومة الوقود سليمة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

27. Control Arm -(المقص الخلفي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): Excellent- ممتازة

Feedback: Rear Control Arms in Good Condition - المقصات الخلفية سليمة

Recommendation: NA

---

28. Rear Right Shock absorber oil leakage -(المساعد الخلفي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): No oil leakage - لا يوجد تهريب زيت

Feedback: No Shock absorber Oil Leak - لا يوجد تهريب زيت من المساعد

Recommendation: NA

---

29. Rear Left Control Arms -(المقص الخلفي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): Excellent- ممتازة

Feedback: Rear Control Arms in Good Condition - المقصات الخلفية سليمة

Recommendation: NA

---

30. Rear Left Shock absorber oil leakage -(المساعد الخلفي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): No oil leakage - لا يوجد تهريب زيت

Feedback: No Shock absorber Oil Leak - لا يوجد تهريب زيت من المساعد

Recommendation: NA

31. Frame / Chassis -(شاصية المركبة)

Result: Pass ✔

Comment(s): Normal - لا توجد ملاحظات

Feedback: Frame / Chassis in Good Condition - شاصية المركبة سليم

Recommendation: NA

32. Brake Pads -(أقمشة الفرامل)

Result: Pass ✔

Comment(s): Remaining Thickness More Than 1/4 Inch - متبقي سماكة أكثر من 1/4 إنش

Feedback: Brake Pads Remaining More than 1/4 inches - أقمشة الفرامل متبقي أكثر من 1/4 إنش

Recommendation: NA

33. Brake Discs -(هويات الفرامل)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Brake Discs in Good Condition - هويات الفرامل سليمة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

Lights, Switches & Accessories

(الأضواء والمفاتيح والإكسسوارات)

1. Ignition / Starter Switch -(زر التشغيل / الإيقاف)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Ignition / Starter Switch Operates Normally - زر التشغيل / الإيقاف يعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

2. Warning Indicators -(علامات تنبيه على لوحة العدادات)

Result: Fail ✘

Comment(s): Warning Indicators is on - يوجد علامات تنبيه على العداد

Feedback: One or More Warning Spotted - واحد أو أكثر تنبيه يوجد على لوحة العدادات

Recommendation: NA

3. Instrument Panel Dimming -(التحكم بإضاءة العدادات)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Instrument Panel Dimming Operates Normally - التحكم بإضاءة العدادات يعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

4. Touchscreen -(شاشة اللمس)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Touchscreen Operates Normally - شاشة اللمس تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

5. Bluetooth -(بلوتوث)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Bluetooth Pairs With Phones Normally - البلوتوث يعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

6. Sound System -(النظام الصوتي)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Sound System Operates Normally - النظام الصوتي يعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

7. Navigation System -(نظام الخرائط)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Navigation System Operates Normally - نظام الخرائط يعمل بشكل طبيعي

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

8. Clock -(الساعة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Clock Operates Normally - الساعة تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

9. Steering Wheel Controls -(أزرار التحكم من المقود)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Steering Wheel Controls Operates Normally - أزرار التحكم من المقود تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

10. Horn -(صوت المنبة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Horn Operates Normally - صوت المنبة يعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

11. Front Windshield Whippers -(المساحات الأمامية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Front Windshield Whippers Operates Normally - المساحات الأمامية تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

12. Front Windshield Inserts -(جلود المساحات الأمامية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Front Windshield Inserts are in Good Condition - جلود المساحات الأمامية بحالة جيدة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

13. Rear Windshield Whippers -(المساحات الخلفية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Rear Windshield Whippers Operates Normally - المساحات الخلفية تعمل بشكل طبيعي

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

14. A/C Performance -(نظام التكييف)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : A/C Air Temp is Less Than 22 Degrees - درجة حرارة هواء المكيف أقل من 22

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

15. Air Vents -(فتحات التكييف)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Air Vents Operates Normally - فتحات التكييف تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

16. Driver Power Window -(النافذة الكهربائية لسائق)

Result: Pass ✔

Comment(s): Yes - نعم تعمل جيداً

Feedback: Power Window Operate Normally - النافذة الكهربائية تعمل بشكل سليم

Recommendation: NA

---

17. Passenger Power Window -(النافذة الكهربائية لراكب)

Result: Pass ✔

Comment(s): Yes - نعم تعمل جيداً

Feedback: Power Window Operate Normally - النافذة الكهربائية تعمل بشكل سليم

Recommendation: NA

---

18. Rear Right Power Window -(النافذة الكهربائية خلف الراكب)

Result: Pass ✔

Comment(s): Yes - نعم تعمل جيداً

Feedback: Power Window Operate Normally - النافذة الكهربائية تعمل بشكل سليم

Recommendation: NA

---

19. Rear Left Power Window -(النافذة الكهربائية خلف السائق)

Result: Pass ✔

Comment(s): Yes - نعم تعمل جيداً

Feedback: Power Window Operate Normally - النافذة الكهربائية تعمل بشكل سليم

Recommendation: NA

---

20. Interior Lights -(الإضاءة الداخلية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Interior Lights Operates Normally - الإضاءة الداخلية تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

21. DC Output -(منفذ الطاقة 12 فولت)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : DC Output Operates Normally - منفذ الولاعة يعمل بشكل طبيعي

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

22. Central Lock -(نظام غلق الأبواب المركزي)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Central Lock Operates Normally - نظام غلق الأبواب المركزي يعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

23. Flasher Lights -(الأضواء التحذيرية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Flasher Lights Operates Normally - الأضواء التحذيرية تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

24. Driver Seat Adjustment -(تحكم كرسي السائق)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Driver Seat Movements Operates Normally - تحكم كرسي السائق يعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

25. Passenger Seat Adjustment -(تحكم كرسي الراكب)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Passenger Seat Movements Operates Normally - تحكم كرسي الراكب يعمل بشكل طبيعي

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

Interior (داخلية المركبة)

1. Water Traces Inside the Vehicle -(آثار مياه على داخلية المركبة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : No Water Traces Inside the Vehicle - لا يوجد آثار مياه على داخلية المركبة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

2. Camera and Parking Sensors -(الكاميرا و الحساسات)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Camera and Parking Sensors are Working Properly - الكاميرا و الحساسات تعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

3. Driver Seat Condition -(حالة مقعد السائق)

Result: Pass ✔

Comment(s): Excellent - ممتاز

Feedback: Driver Seat Condition is Normal - مقعد السائق سليم

Recommendation: NA

---

4. Center Console Armrest -(درج المسند الوسطي)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Center Console Armrest Operates Normally - درج المسند الوسطي يعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

5. Seat Belt -(حزام الأمان)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Seat Belt Operates Normally - حزام الأمان يعمل بشكل سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

6. Glovebox Operation -(درج أمام الراكب)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Glovebox Operates Normally - درج أمام الراكب سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

7. Passenger Seat Condition -(حالة مقعد الراكب الأمامي)

Result: Pass ✔

Comment(s): Excellent - ممتازة

Feedback: Passenger Seat Condition is Normal - مقعد الراكب سليم

Recommendation: NA

---

8. Front Carpet & Mats -(فرش الأرضية الأمامي)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Front Carpet & Mats Condition is Normal - فرش الأرضية الأمامي بحالة جيدة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

9. Rear Seat Condition -(حالة المقاعد الخلفية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Rear Seat Condition is Normal - المقعد الخلفي سليم

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

10. Rear Carpet & Mats -(فرش الأرضية الخلفي)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Rear Carpet & Mats Condition is Normal - فرش الأرضية الخلفية بحالة جيدة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

11. Trunk Area Carpet -(فرش أرضية خزانة الأمتعة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Trunk Area Carpet Condition is Normal - فرش أرضية خزانة الأمتعة بحالة سليمة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

12. Spare Tire -(الإطار الإحتياطي)

Result: Pass ✔

Comment(s): Available - يوجد

Feedback: Spare Tire in Good Condition - الإطار الإحتياطي بحالة سليمة

Recommendation: NA

---

13. Fire Extinguisher -(طفاية الحريق)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Fire Extinguisher - طفاية الحريق متوفرة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

14. Tool Kit -(شنطة العدة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Tool Kit in Good Condition - شنطة العدة بحالة سليمة

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

Wheels & Tires (العجلات والإطارات)

1. Wheels Origin -(مصدر الجنوط)

Result: Pass ✔

Comment(s): Original Wheels - جنوط أصلية

Feedback: Wheels in Good Condition - الجنوط بحالة جيدة

Recommendation: NA

---

2. Front Left Tire Condition -(حالة الإطار الأمامي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): More than 4mm - متبقي أكثر من 4ملم

Feedback: Tires in Good Condition - حالة الإطار سليم [Greater than 4mm]

Recommendation: NA

---

3. Front Left Wheel Condition -(حالة الجنط الأمامي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): Excellent - ممتازة

Feedback: Wheel Condition is Normal - الجنط بحالة سليمة

Recommendation: NA

---

4. Rear left Tire Condition -(حالة الإطار الخلفي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): More than 4mm - متبقي أكثر من 4ملم

Feedback: Tires in Good Condition - حالة الإطار سليم [Greater than 4mm]

Recommendation: NA

5. Rear Left Wheel Condition -(حالة الجنط الخلفي يسار)

Result: Pass ✔

Comment(s): Excellent - ممتازة

Feedback: Wheel Condition is Normal - الجنط بحالة سليمة

Recommendation: NA

6. Rear Right Tire Condition -(حالة الإطار الخلفي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): More than 4mm - متبقي أكثر من 4ملم

Feedback: Tires in Good Condition - حالة الإطار سليم [Greater than 4mm]

Recommendation: NA

7. Rear Right Wheel Condition -(حالة الجنط الخلفي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): Excellent - ممتازة

Feedback: Wheel Condition is Normal - الجنط بحالة سليمة

Recommendation: NA

8. Front Right Tire Condition -(حالة الإطار الأمامي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): More than 4mm - متبقي أكثر من 4ملم

Feedback: Tires in Good Condition - حالة الإطار سليم [Greater than 4mm]

Recommendation: NA

9. Front Right Wheel Condition -(حالة الجنط الأمامي يمين)

Result: Pass ✔

Comment(s): Excellent - ممتازة

Feedback: Wheel Condition is Normal - الجنط بحالة سليمة

Recommendation: NA

10. Tires Make -(نوع الإطارات)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Tires From the Same Make - الكفرات من نفس النوع

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

Road Test

(إختبار القيادة)

1. Engine Coolant Temperature -(حرارة سائل تبريد المحرك)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Engine coolant temperature is normal - درجة حرارة المحرك طبيعية

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

2. idle Smoothness -(إنضباط صوت المحرك والمركبة متوقفة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

3. Engine and Transmission Mounting -(كراسي المحرك و الناقل الحركة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

4. Acceleration -(تسارع المركبة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

5. Shifting -(تبديل سرعات ناقل الحركة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

6. Cabin Noise -(الضوضاء داخل الكابينة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

7. Vehicle Stability -(توازن المركبة)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

8. Brakes Performance -(أداء المكابح)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

9. Screeching or whining noise with brakes -(صوت صرير من الفرامل)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

10. Steering Wheel Alignment -(ميزان العجلات)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

11. Powertrain System -(نظام الدفع)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

12. Whining Noise from Under Vehicle -(صوت صرير من تحت المركبة (المساعدات والمقصات))

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

13. Vehicle Vibration - Front -(إهتزازات أمامية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

14. Vehicle Vibration - Back -(إهتزازات خلفية)

Result: (النتيجه) : Pass ✔

Feedback: (ملاحظات) : Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: (توصيات كارتر ست): NA

---

* Terms and conditions applied

Requesting and viewing of this report constitutes your acceptance of the Terms & Conditions.

* تطبق الشروط والأحكام

طلبك واطلاعك على هذا التقرير يعتبر موافقة منك على الشروط والأحكام